


Montageanleitung
für
Nachrüstatz Schneckengetriebe Kipp-Top

1. Alte Wickelstange mit Bolzen und Kurbel entfernen
 2. Drehpunktlasche an der Tischmitte abschneiden.
 3. Wickelstangenkonsolen lt. Skizze mit Bügelschrauben anbringen
 4. Wickelstange mit Bolzen und Getriebe montieren
- Rosensteiner Landmaschinenbau



M 1:20

4 ▽

gilt für alle
Schweißnähte

Vorrichtung
Nummer

00

Vorrichtung
Lager-Nummer

00

Program-Nummer

00

Teil Lager-Nummer

00

Plan-Rüstzeit

00,00 min.

Plan-Ausführungs-
zeit/ St.

00,00 min.

Plan-Gesamtzeit
für Auftragsmenge

Fertigungs-
termin

Auftragsmenge

Gruppe

Teil Nr.

X

Rosensteiner
Landmaschinenbau
gez. Dat.: 22.04.04

Bezeichnung-Zuordnung
Montageanleitung für
Nachrüstatz Schneckengetriebe

Material - Format

Rohmaß

Bemerkung

X